

Espoon kaupunki
Katujen kunnossapito

VAHINGONKORVAUSVAATIMUS

Vaadin korvausta aurasvahingosta.

Vahingoittunut ajoneuvo: [REDACTED]

Vahinkopaikka: Laaksoalahden urheiluhallin pysäköintialue. Kartta liitteenä.

Vahinkoaika: Vahinko on tapahtunut aikaisintaan 2.2.2021 ja viimeistään 19.2.2021.

Vahinko: Auton ollessa pysäköitynä pysäköintialueen poikittaisuudessa, keula penkkaan, perä liikennealueelle, voimakas isku on osunut vetokokoukun kuulaan. Vetokokoukku on taittunut iskun suuntaan (ajosuuntaan katsoen) oikealle, noin 45° kulmaan. Vetokokoukku on revennyt kiinnityksissään ja mahdollisesti repinyt mukanaan auton alustan rakenteita. Mitään muuta kosketusjälkeä autossa ei ole.

Havaitun kaltaista vauriota ei voi saada aikaan ilman massiivista iskua kovalla kappaleella. Toisen auton törmäyksestä aiheuttaisi törmäävän auton muodonmuutosten vuoksi (jäykän vetokokoukun tunkeutuessa törmäävän auton rakenteisiin) laaja-alainen kosketuksen eikä saisi aikaan riittävää kohdennettua impulssia, joka voisi taittaa pelkästään vetokokoukun paikoiltaan ilman muita näkyviä vaurioita. Kosketuskohta on polven korkeudella tai vähän sen alle. Mahdollisissa törmäävissä autoissa on tuolla korkeudella myötääviä puskuri- tai helmepeltiosia, jotka eivät saa tällaista törmäysvaikutusta aikaan.

Vahingon tapahtuman aikaan katuja ja mainittua pysäköintialuetta on jouduttu aktiivisesti huoltamaan. Alueelle kertyi poistamatta jäneen luman pakkautuessa paksu polannekerros, jota on jouduttu poistamaan jyrävällä puskulevyllä.

Vahingon havaitseminen: Vahingolla ei tiedetä olleen silminnäkijöitä. Vahingon havaitsemiseen meni useita päiviä, koska vetokokoukun poikkeavaan asentoon ei huomio kiinnittynyt ennenkuin tuli ensimmäinen päivä (20.2.2021), jolloin auton päälle satanutta lunta piti omassa pihassa harjata pois. Koska autoa oli puhdistettu lumesta päivittäin 2.2.2021 ja sitä ennen, tiedetään, että vahinko on tapahtunut 2.2.2021 – 19.2.2021 välisenä aikana.


Kyseisellä pysäköintialueella on juuri vahinkopaikan kohdalla Espoon kaupungin asettama kamera-valvonta, johtuen alueella esiintyneistä yöaikaisista järjestyshäiriöistä. Pyydämme Espoon kaupunkia selvittämään valvontakameranauhoitteista, onko niiltä löydettävissä näyttöä vahinko-tapahtumasta.

Auto on päivittäin pysäköitynä samassa paikassa klo 9 -18.

Korjauskustannusten suuruus selviää, kun auto viedään vauriokorjaukseen. Sen jälkeen voimme tarkentaa vaadittavan vahingonkorvauksen määrän.

Mikäli Espoon kaupunki haluaa tutkia vahinkoa ennen sen korjaamista, pyydän ilmoittamaan siitä viikon kuluessa tämän ilmoituksen jättämisestä kirjaamoon.

Espoossa 20.2.2021



Liitteet: - Karttapiiirros vahinkopaikasta
- Valokuvat vaurioituneesta vetokoukusta

Esseen karttapalvelu - Mozilla Firefox

Sää Espoo - Ilmatieteen x espoon kaupunki katuje x espoon taivukunnossapiti x Katujen taivukunnossapiti x Espeen karttapalvelu x +

Esim. Leppävaarankatu tai 49 x

https://kartat.espool.fi/lms7/layers=Opaskartta&lon=Taivukunnossapito&cp=6677162,25480964&sz=4

Kirjautu sisään

Kartalla näkyvissä

Talvikunnossapito

OK

Sivusto käyttää evästeitä. Lue lisää...

