



Uusi lumisuoja kilpi

Uusi ovi IV-konehuoneeseen

Uuden huoltokierreportaan paikka

Länsipuoli, lupa-alue 1.



Itäpäätyä, vuonna 2017 toteutettu varatieporras



Eteläpäätyä, lupa-alue 2. keittiön varastot.



Eteläpäätyä, keittiön varastot ja vuonna 2017 toteutettu varatieporras